



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldaa Chojunil, Santa Eulalia, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0844-43	FECHA:	05 de junio de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 5: Sustitución de canal



Foto 6: Sustitución de bajada de agua pluvial por tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chojunil, Santa Eulalia, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0844-43	FECHA:	05 de junio de 2025



Foto 7: Sustrucción de torta de cemento por piso de granito



Foto 8: Repello en paredes

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del



Firma y Sello Directo

