



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

FRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chojzuni, Santa Eulalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0844-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lamina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: Sustitución de Canal



Foto 6: Sustitución de bajada de agua pluvial por tubo PVC3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales, pero no más de 10.

Firma y sello del Presidente del CEF



Firma y Sello del Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldes Chojunil, Santa Eulalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0844-43	FECHA:	29/06/2025



Foto 7: Sustitución de torta de cemento por piso de granito



Foto 8: Repello de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
EORM, Huehuetenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
Aldes Chojunil
Huehuetenango