

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BELÉN, ALDEA IXTENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0848-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto1: Sustrución de ventanas de madera por metal mas vidrio de 1.25 x 0.88 metros



Foto 2: Sustrución de ventanas de madera por PVC mas vidrio de 0.83 x 0.87 metros



Foto 3: Sustrución de vidrios 45 X 18 centímetros



Foto 4: Mejoramiento de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Sustrución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BELÉN, ALDEA IXTENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0848-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Repello en muro perimetral del modulo II



Foto 2: Repello en muro perimetral del modulo III



Foto 3: Reparación de estufa rural



Foto 4: Cernido en muro



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: Sustitución de llave de choro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BELÉN, ALDEA IXTENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0848-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pinturas)



Foto 2: Reparación de tanque de agua (colocación de azulejo)

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

