



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO B'OLOLAQ, ALDEA YICH TENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0852-43	FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025




Foto 1.1: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas




Foto 1.2: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas




Foto 1.3: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas




Foto 2.1: Sustitución de soporte de madera, por soporte de metal




Foto 2.2: Sustitución de soporte de madera, por soporte de metal



Foto 2.3: Sustitución de soporte de madera, por soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

