



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOCH, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0853-43	FECHA:	13 DE MARZO DE 2025



Foto 1: En la imagen se aprecia maderas a sustituir por tubos de metal 2"x6". de igual manera la sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: Ésta imagen muestra que las reglas de maderas se sustituyan por tubos galvanizados con medidas de 2"x2"



Foto 3: se aprecia el deterioro del piso y se sustituya por piso de granito.



Foto 4: Se aprecia la puerta a darle su mantenimiento y la sustitución de chapa.



Foto 5: En ésta foto se aprecia el piso a las orillas de las chimeneas que necesitan sustituirse para mejorar el ambiente del área.




Foto 6: ésta imagen muestra la necesidad la instalación de blacones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

