

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cocolá Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-1513-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Portón de metal en mal estado



Foto 2: Balcones de ventana y vidrios rotos



Foto 3: puertas de metal en mal estado



Foto 4: pila de cemento deteriorada



Foto 5: aulas sin repello y muros de pared sin pintura



Foto 6: canales de drenaje deteriorados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la QRF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

