



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-1523-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustrucción de puertas de metal



Foto 2: Sustrucción de balcones



Foto 3: Sustrucción de porton de metal y madera



Foto 4: Sustrucción de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Sustrucción de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Sustrucción de lamina, sustrucción de capote, sustrucción de estructura de soporte de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Diego Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPFFAMILIA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

