



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-1523-41	FECHA:	26/11/2025




Foto1: Cambio de puertas de metal



Foto 2: Cambio de balcones



Foto 3: Cambio de porton de metal y madera por metal



Foto 4: Cambio tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Cambio tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Cambio de lamina , Cambio de capote, Cambio de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Digo Leon

Firma y sello del Presidente de la OPEFA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

