

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-1523-41	FECHA:	10/12/2025



Foto1: Finalizacion de la instalación de puertas



Foto 2: Finalizacion del puesto de balcones



Foto 3: Finalizacion de la instalación de porton



Foto 4: Finalizacion del puesto de tubo hg y colocación de malla galvanizada



Foto 5: Finalizacion del puesto de tubo hg y colocación de malla galvanizada




Foto 6: Finalización de la instalación de lamina, de capote, de estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro D. Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

