



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casario Xojob'le, aída Nank'utaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-1549-43	FECHA:	4/06/2025



Foto 1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Mantenimiento a estructura a puertas de servicio sanitario



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Pintura en paredes en servicios sanitarios



Foto 5: Mejoramiento de balcones



Foto 6: Mantenimiento en puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales, número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

