



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xojob'be, aldea Nanculac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-1548-43	FECHA:	14/08/2023



Foto 1: Instalada lamina y costanera



Foto 2: Pintada de baños terminados



Foto 3: Circulación de Perimetro instalada



Foto 4: Pintada de puertas terminadas



Foto 5: Mantenimiento terminado



Foto 6: Balcones instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

