REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA TZIQUINA CHIQUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZIQUINA CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-4731-43	FECHA:	9/08/2025

Foto1: Aplicación de pintura en muros exteriores y interiores

Foto 2: Sustitución de barandas de metal



Foto 3: Aplicación de pintura en puertas de servicio sanitario

Foto 4: Susctitucion de planca de 3 ornillas

Foto 5: Sustitucion de tubo de chimenea de concreto



Foto 6: Sustitucion de lamparas ahorradoras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia de la EORM Aldea Tziquina Chiquito Santa Eulalia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZIQUINA CHIQUITO SANTA EULALIA, HUEHUE