



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA TZIQUINA CHIQUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZIQUINA CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-4731-43	FECHA:	13/09/2025



Foto1: Aplicación de pintura en muros exteriores y interiores



Foto 2: Sustitución de barandas de metal



Foto 3: Colocación de piso de granito




Foto 4: Colocación de laminas Troquelada en la escuela




Foto5: Aplicación de pintura anticorrosivo en baños de la EORM.



Foto 6: Instalacion de cable de energia electrica en los baños, EORM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OEA

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público