

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA TZIQUINA CHIQUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZIQUINA CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-4731-43	FECHA:	17/11/2025




Foto1: Sustitución de vidrios de la EORM




Foto 2: Sustitución e instalación de focos en los baños de la EORM





Foto 3: Colocación y finalización de piso de granitos



Foto 4: Terminación de la pintada de los baños y cocina de la EORM





Foto 5: Finalización y colocación de las barandas de la EORM





Foto 6: Finalización del entechado con lalima Troquelado, EORM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

