



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Carreón Alta Miranda, Aldea Yichon, Santa Eulalia.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-5102-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 2.1: Sustitución de piso de cemento a piso de granito.



Foto 2.2: Sustitución de piso de cemento a piso de granito.



Foto 3.1: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 3.2: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y descripciones de las

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo

