

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CANTON ALTA MIRANDA ALDEA YICHON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTÓN ALTA MIRANDA, ALDEA YICHON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-17-5101-43	FECHA	11 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Sustitución de piso en el aula No. 1



Foto 2: mezcla para la sustitución de piso



Foto 3: Sustitución de piso en el aula No. 2



Foto 4: Pintada en muros exteriores



Foto 5: pintura en interiores y exteriores



Foto 6: Sustitución de láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Concejo Municipal

Firma y sello Director Centro de Santa Eulalia