

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM ALDEA TZUNUNCAP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzununcap, San Mateo Ixtatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0002-41	FECHA:	11 de junio de 2025.



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en edificio 1 de aulas



Foto2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 edificio 2 de 3 aulas



Foto 3: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 4: Sustrucción de plafoneras




Foto 5: Sustrucción interruptores dobles



Foto 6: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

