



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yalanciop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0005-42	FECHA:	25 de noviembre de 2025




Foto 1: Avance en el proceso de ampliación de muro de paredes.



Foto 2: Proceso de sustitución de piso con torta de concreto.



Foto 3: Proceso de instalación de inodoros y lava manos.



Foto 4: Avance en el proceso de mejoramiento de paredes para la pintura.




Foto 5: Culminación del proyecto antes de la pintura.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CFP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

