

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN MATEO IXTATÁN                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Onala y Chenen, aldea Timacte |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0009-43 | FECHA:                         | 21/08/2025                            |



Foto1: Finalización del trabajo de estufa rural (completa) incluye chimenea y planta de metal



Foto 2: Colocación de ventana de metanal PVC en la cocina al cien por ciento entregado.



Foto 3: Finalizado el trabajo de colocación de piso de granito



Foto 4: Finalización de la colocación de láminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 5: Finalización de mejoramiento de pared de la cocina



Foto 6: Finalización de repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

*Sebastián*  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  
Caserío Onala y Chenen, Aldea Timacte, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango

*Sebastián*  
DIRECCIÓN  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Caserío Onala y Chenen, Aldea Timacte, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN MATEO IXTATÁN                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Onala y Chenen, aldea Timacte |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0009-43 | FECHA:                         | 21/08/2025                            |



Foto 7: Colocación y entregado las puertas de metal



Foto 8: Terminado la torta de concreto por cemento líquido



Foto 9: Finalizado el piso de granito



Foto 10: Terminado el piso de cemento

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sebastián*

Firma y sello del Presidente de la OEF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

