

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzununcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0010-43	FECHA:	12 septiembre de 2025.




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en edificio de aula



Foto2: Reparación de sistema Eléctrico, Foco, Plafonera; ducto



Foto 3: Sustitución de Vidrios



Foto 4: Sustitución de piso de granito




Foto 5: Sustitución de tazas para sanitario



Foto 6: Sustitución de laminas y estructura de soporte

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPE

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público