

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzununcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0010-43	FECHA:	31 de octubre 2,025



Foto1: Culminación del remozamiento del establecimiento.




Foto2: Culminación del sistema electrico y focos ahorradores.



Foto 3: Culminación del remozamiento del establecimiento.



Foto 4: Culminación del remozamiento del establecimiento.



Foto 5: Culminacion de cambio de tazas.



Foto 6: Culminación de instalacion de laminas y estructura de soporte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P. de la Aldea Tzununcap

Firma y Sello Director Centro Educativo Público