

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yolchonab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0014-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustrución de puerta de madera en metal para aula



Foto 2: Mejormiento de ventanas de madera a ventanas con vidrios



Foto 3: Sustrución de puerta de metal a metal para cocina




Foto 4: Sustrución de puertas de madera a puertas de metal para baños



Foto 5: Repello en pared de aula y pintura



Foto 6: Sustrución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yolchonab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0014-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Mejoramiento de depósito de agua



Foto 8: Mantenimiento de barandas



Foto 9: Sustitución estufa y plancha de metal completo



Foto 10: Repello y pintura en los baños



Foto 11: Mejoramiento de pila de plástico de 2 lavaderos




Foto 12: Pintura de aul de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yolchonab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0014-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 13: Mejoramiento de banquetas de concreto



Foto 14: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 15: Repello en el interior del aula



Foto 16: Techo para baños



Foto 17: Repello y pintura de la cocina



Foto 18: Ventanas traseras del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

