

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PALUGUA, ALDEA BULEJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0020-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Sustitución de piso de granito, corredor del centro educativo



Foto 2: Sustitución de piso de granito en cocina



Foto 3: Sustitución de piso de granito, corredor cocina



Foto 4: Sustitución de tubos galvanizados



Foto 5: Sustitución de portón



Foto 6: mejoramiento de circulación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

