



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PALUGUA, ALDEA BULEJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0020-43	FECHA:	13/08/2025



Foto1: Trabajo terminado de colocación de piso de granito, en el corredor del centro educativo



Foto 2: Trabajo terminado de colocación de piso de granito en cocina



Foto 3: Trabajo terminado de colocación de piso de granito, en el corredor de la cocina.



Foto 4: Trabajo terminado de tubos galvanizados



Trabajo terminado de instalación de porton.



Foto 6: Trabajo terminado de instalación de malla galvanizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

