

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN YUNECHONHAB'
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1-18-0022-45	FECHA:	9/07/2025



Foto 3: Cambio de laminas en el techo de las aulas



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de piso cemento por piso de granito



Foto 4: Sustitución de piso de cemento por piso de granito




Foto 5: Mejoramiento de cuneta





Foto 6: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la APF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

