

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN YUNECHONHAB'
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0022-45	FECHA:	12/08/2025



Foto 3: Colocacion de laminas en el techo de las aulas



Foto 2: Colocación de estructura de techo de metal



Foto 3: Colocación piso de granito



Foto 3: Colocación piso de granito



Foto 5: Cuneta mejorado




Foto 6: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público