

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN YUNECHONHAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0022-45	FECHA:	29/08/2025



Foto 3: Finalización de colocación de laminas en el techo de las aulas



Foto 2: Finalización de colocación de estructura de techo de metal



Foto 3: Finalización de colocación piso de granito



Foto 3: Finalización de colocación piso de granito



Foto 5: Finalización de cuneta mejorado



Foto 6: Finalización de aplicación de pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---