

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pojom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0036-45	FECHA:	22/10/2025



Foto1: Colocación de la estructura de soporte.




Foto 2: Colocación de las laminas.



Foto 3: Colocación de repello en muros.



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 5: Pintura en muro exterior.



Foto 6: Vista panoramica de colocación de lamina aluzinc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

