

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Mateo Ixtatán                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio "Plan Pajom, Aldea Pajom |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0060-43 | FECHA:                         |                                  |



Foto 1: Cubierta de laminas



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Sustitucion de inodoro



Foto 4: Sustitucion de pisos



Foto 5: Sustitucion de repello y cernidos




Foto 6: Reparacion de Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*Firma*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

