

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio "Plan Pojom, Aldea Pojom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0060-43	FECHA:	20/10/2025



Foto 1: sustitución de muros sanitario




Foto 2: sustitución de muro en aula



Foto 3: Sustitución de piso de granito



Foto 4: Repeo en exterior de aula



Foto 5: Repeo interior de aula



Foto 6: Repeo exterior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPA

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

