

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio "Plan Pojom, Aldea Pojom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0060-43	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: pintura finalizado interior




Foto 2 piso finalizado



Foto 3: repello exterior finalizado



Foto 4: piso exterior finalizado



Foto 5: pintura exterior finalizado



Foto 6: baño finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

