

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN JAJAWILO, ALDEA BULEJ, SAN MATEO IXTATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0062-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustitución de puerta por metal en la cocina



Foto 2: Sustitución de ventana de madera por metal y vidrio en la cocina



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto en la cocina



Foto 4: Sustitución de la plancha de tres ornillas en la cocina



Foto 5: Repello interior y exterior de la cocina




Foto 6: Estructura de techo y cubierto de lamina de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

