

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHAKCHAK'EN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0072-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 1: sustitución de lamina por lamina troquelada luzinc calibre 26 en cocina



Foto 2: sustitucion de estructura portante en cocina



Foto 3: Sustitucion de ventanas de maderas a metal, más vidrios 3.35*1.20



Foto 4: Sustitución de puertas de maderas a metal



Foto 5: Repello en muro de cocina



Foto 6: Sustitucion de torta de cemento, por piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHAKCHAK'EN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0072-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustrución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 8: Sustrución de pila plástica de dos lavaderos



Foto 9: Sustrución de plancha de metal de 3 hornillas




Foto 10: Reparación de muro de contención y aplicación de sabieta


Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.


 Firma y sello del Presidente de la OCF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

