

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Urbana Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0861-41	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto1: sustitución de cubierta de lámina de escenario



Foto 2: mejoramiento de estructura de techo escenario



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal




Foto 4: Cambio de ventanas de madera




Foto 5: mejoramiento de piso de cocina con piso de granito y pintura de interior de concina



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Urbana Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0861-41	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto 7: sustitución de malla galvanizada



Foto 8: mejoramiento en repello y pintura



Foto 9: Reparación de sistema eléctrico



Foto 10: mejoramiento de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

