

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Urbana Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0861-41	FECHA:	15 de agosto de 2025



Foto1: Escenario remodelado y pintura exterior de la escuela



Foto 2: mejoramiento de estructura de techo escenario



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 4: ventanas con balcones de metal



Foto 5: piso de granito colocado y pintura interior de la cocina



Foto 6: Plancha de concreto reparado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Urbana Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0861-41	FECHA:	15 de agosto de 2025



Foto 7: sustitución de malla galvanizada



Foto 8: mejoramiento en repello y pintura




Foto 9: Reparación de sistema eléctrico



Foto 10: mejoramiento de barandas de metal



Foto 11: Mejoramiento de pintura exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

