

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ANEXO A EORM JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACOMAL, SAN MATEO IXTATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0864-41	FECHA:	12/08/2025



Foto 1: Culminación de colocación de techo



Foto 2: culminación de remozamiento del centro educativo



Foto 3: culminación de sustitución de piso de torta



Foto 4: culminación de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: colocación de ventanas.



Foto 6: colocación de pintado en puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA de la EORM Aldea pacomal San Mateo Ixtatán Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Pacomal San Mateo Ixtatán, Huehuetenango
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ANEXO A EORM JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACOMAL, SAN MATEO IXTATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0864-41	FECHA:	12/08/2025



Foto 1: Culminación de remozamiento del establecimiento.



Foto 2: colocación de puertas.




Foto 3: culminación de ventanas.




Foto 4: culminación de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: colocación de lámina de techo.




Foto 6: culminación de remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---