



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pojom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0872-41	FECHA:	15 de agosto del año 2025

 Foto1: sustitucion de lamina, por lamina	 Foto 2: Matenimiento a estructura de matal de ventanas y puerta.
 Foto 3 : Pinturas en muro.	 Foto 4: Edificios sin techos.
 Foto 5: Edificio 95% finalizado.	 Foto 6: Edificio finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---