

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guayab-quej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0880-41 y 13-18-0909-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: piso de patlo en pesima condición




Foto 2: piso de de la cocina en mal estado



Foto 3: ventana de cocina en mal estado



Foto 4: pila de cemento deteriorada



Foto 5: lavamanos en mal estado





Foto 6: Repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director
---	--