

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guayab-quej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0880-41	FECHA:	28/07/2025



Foto 1: Fundición de piso de patio



Foto 2: piso de la cocina en proceso de colocación de aceramicos



Foto 3: colocación de la ventana



Foto 4: pila de cemento



Foto 5: lava mano en proceso de elaboración




Foto 6: en proceso de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--