

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guayab-quej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0880-41	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: piso de patio terminado



Foto 2: piso de de la cocina terminado



Foto 3: ventana de cocina colocado y terminado



Foto 4: pila de cemento colocado





Foto 5: lava mano terminado



Foto 6: Repello terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---