



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango     | MUNICIPIO:                     | San Mateo Ixtatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Jolomtenam  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0882-41     | FECHA:                         | 10/10/2025        |



Foto1: Sustrucción de ventanas por nuevas y sustrucción de pisos de granito.




Foto 2: Sustrucción de piso de granito, pintura en muros interiores.




Foto 3: Mejoramiento con pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Sustrucción de láminas en mal estado por láminas troqueladas. Sustrucción de vigas de maderas por metal.




Foto 5: Mejoramiento con inodoro en servicios sanitarios.




Foto 6: Pintura en muros el interior y exterior de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

