

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jolomtenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0882-41	FECHA:	17/11/2025



Foto1: Colocación de piso de granito en cocina en el salon de clases.



Foto 2: Reparación de estufa rural (completo)



Foto 3: Colocación de piso de granito en la cocina y sustitución de pila de cemento de dos alas



Foto 4: Colocación de estructura de techo.



Foto 5: Colocación de inodoro



Foto 6: Pintura en el interior y exterior en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la COPB



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
