

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jolomtenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0882-41	FECHA:	25/11/2025



Foto1: Instalación de piso de granito terminado



Foto 2: Reparación de estufa rural terminado (completo)



Foto 3: Colocación de piso de granito en la cocina y sustitución de pila de cemento de dos alas terminado.



Foto 4: Colocación de estructura de techo terminado



Foto 5: Colocación de inodoro terminado



Foto 6: Pintura en el interior y exterior en las aulas terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
ALDEA JOLOMTENAM
San Mateo Ixtatán, Huehuetenango

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Aldea Jolomtenam
San Mateo Ixtatán, Huehuetenango