

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0884-43	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto1: cambio de puertas de metal



Foto 2: cambio de depósito de agua




Foto 3: repellado de paredes de baños



Foto 4: colocación de azulejos en urinal para niños



Foto 5: sustitución de tazas nuevas



Foto 6: colocación de azulejo y pintura en lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0884-43	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto 7: instalación eléctrica



Foto 8: instalación eléctrica



Foto 9: mejoramiento de patio



Foto 10: colocación de piso de granito



Foto 11: reparación de puerta de la dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

