

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0884-43	FECHA:	7 de octubre de 2025



Foto 1: cambio de puertas de metal



Foto 2: depósito de agua nuevo



Foto 3: repellado de paredes de baños




Foto 4: urinal para niños con azulejos



Foto 5: sustitución de tazas nuevas



Foto 6: lavamanos con azulejo y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0884-43	FECHA:	7 de octubre de 2025



Foto 7: apagadores nuevos



Foto 8: plafonera y focos nuevos



Foto 9: mejoramiento de patio



Foto 10: colocación de piso de granito



Foto 11: reparación de puerta de la dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

