


REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Mateo Ixtatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Platanar |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0885-43 | FECHA:                         | 11/09/2025        |



Lámina

Foto 1:



Repello

Foto 2:



Repello II

Foto 3:



Capote

Foto 4:



Costanera

Foto 5:



Piso

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

