

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulquen Sancapeche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0891-43	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto 1: Mejoramiento de estructura de techo



Foto 2: Sustitución de capote de lamina troquelada




Foto 3: Pintura en paredes



Foto 4: mejoramiento de estructura de soporte en baño



Foto 5: Cambio de puertas



Foto 6: sustitución de vidrios quebrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR ALDEA YULQUEN SANCAPECH Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Yulquen Sancapeche San Mateo Ixtatán Huehuetenango
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒





DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulquen Sancapeche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0891-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: sustitucion de torta de concreto por piso de granito



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--