

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEOIXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOLAQUITAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0894-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura lijado aplicación de pintura de puertas en aulas



Foto 4: Sustitución de vidrios en ventanas



Foto 5: Sustitución de concreto por piso de granito en el baño




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEOIXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOLAQUITAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0894-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Foto 3: Mantenimiento a estructura lijado aplicación de pintura de puertas en aulas

Foto 4: Sustitucion de vidrios en ventanas

Foto 5: Sustitución de concreto por piso de granito en el baño

Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---