

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Mateo Ixtatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Ocante      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0895-43               | FECHA:                         | 11/06/2025        |




Foto 1: Cabiarr las laminas



Foto 2: El prorton esta en lal estado



Foto 3: Piso en mal estado



Foto 4: Piso en mal estado



Foto 5: Mejoramiento de ária del patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público