

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ocante
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0895-43	FECHA:	4/08/2025



Foto1: colocación de laminas




Foto 2: El prorton esta en lal estado



Foto 3: Trabajando con el piso




Foto 4: Están arreglando el pizo



Foto 5: Mejoramiento de ária del patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---